Ultrane Grip & Proof 500

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** rivestimento GRIP&PROOF in nitrile

- **Lunghezza (cm)** 23-28
- **Polso** Polsino di maglia
- **Colore** Nero
- **Finitura interna** Supporto tessile senza cuciture
- **Finitura esterna** Dorso aerato
- **Taglia / EAN** 7 8 9 10 11
- **Imballo** 1 paio/sacchetto - 12 paia/sacchetto - 96 paia/cartone
- **Informazioni complementari** Garantito senza DMF. Garantito senza silicone.



PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 2

CE

4121
ISO 13997 :
3.4 N (327 g)

ISO 13997 definisce il peso necessario per tagliare con un singolo movimento della lama.
Il dato è calcolato in base alla media di più misurazioni. Un campione singolo potrà essere più o meno resistente della media, infatti questo risultato può dare solo indicazioni generali di resistenza al taglio riguardante ogni materiale protettivo

Legenda

PERICOLI MECCANICI EN 388

LIVELLI DI PRESTAZIONE

0-4 0-5 0-4 0-4
- 0-4 Resistenza all'abrasione
- 0-5 Resistenza al taglio
- 0-4 Resistenza allo strappo
- 0-4 Resistenza alla perforazione

PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA EN 374

MICRO ORGANISMI EN 374

CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA EN 421

CALORE E FUOCO EN 407

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Comportamento nel fuoco
- 0-4 Resistenza al calore da contatto
- 0-4 Resistenza al calore convettivo
- 0-4 Resistenza al calore radiante
- 0-4 Resistenza alle piccole proiezioni di metallo in fusione
- 0-4 Resistenza alle grosse proiezioni di metallo in fusione

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA EN 374

Codice lettera	Prodotto chimico
A	Metanolo
B	Acetone
C	Acetonitrile
D	Diclorometano
E	Carbonio Disolfuro
F	Toluene
G	Dietilamina
H	Tetraidrofurano
I	Acetato d'etile
J	n-Eptano
K	Soda caustica 40%
L	Acido solforico 96%

PERICOLI ASSOCIATIAL FREDDO EN 511

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4 0-4 0 oppure 1
- 0-4 Resistenza al freddo convettivo
- 0-4 Resistenza al freddo da contatto
- 0 oppure 1 Permeabile all'acqua

Per saperne più: **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

Ultrane Grip & Proof 500

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- Impermeabile all'olio, evita la penetrazione di olio e riduce le dermatiti
- Il rivestimento Grip&Proof assicura un GRIP eccellente in ambienti oleosi. Riduce anche l'affaticamento muscolare incrementando la produttività
- Eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in Nitrile.
- Durevoli ed economici: non è necessario cambiarli spesso grazie alla tecnologia oilproof
- Colore scuro adatto agli ambienti industriali

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Industria automobilistica/meccanica
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Manipolazione di lamierini
- Manipolazione di parti meccaniche oleose
- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati

Industria del vetro
- Manipolazione di lastre di vetro

Altri settori industriali
- Manutenzione in ambienti umidi

Industria meccanica
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
- Taglio e stampaggio di metalli

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso

Si raccomanda di controllare che il guanto sia adatto all'uso specifico, in quanto le condizioni di lavoro potrebbero differire rispetto ai test di tipo «CE». - Non è raccomandato alle persone sensibili ai ditiocarbammati e alle proteine del lattice naturale (polsino in lattice naturale). - Indossare i guanti su mani asciutte e pulite. - Assicurarsi che l'interno del guanto sia asciutto prima di indossarli nuovamente

Condizioni di immagazzinamento

Conservare i guanti nella loro confezione originale proteggendoli da calore, dalla luce e dall'umidità

Condizioni di lavaggio

Pulire i guanti contaminati con olio o grasso con un panno asciutto prima di rimuoverli. Le prestazioni dei guanti non sono influenzate negativamente dal lavaggio fino a 5 cicli di pulizia * seguendo le condizioni descritte di seguito: lavare in una lavatrice comune o industriale con un detersivo liquido standard, temperatura consigliata di 60 °C con programma per capi sintetici e centrifuga a 400 giri/minuto. - L'uso improprio dei guanti o altri procedimenti di pulizia o lavaggio non specificamente raccomandati, possono alterarne i livelli di prestazione. Il cliente o, chi si prende in carico del lavaggio dei guanti, è l'unico responsabile per il rispetto delle condizioni di lavaggio. * Condizione del test: 5 lavaggi successivi eseguiti su guanti mai indossati.

Condizioni di asciugatura

Asciugare a un massimo di 60°C. Assicurarsi che il guanto sia asciutto internamente prima di indossarlo nuovamente.

Contatto con gli alimenti US

FDA 21CFR 177.2600

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato come pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE

0075/014/162/01/13/0050
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°

0075 - C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07 France

MAPA® PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com